

# Ist-Zustand

Anlage 2 zu Vorlage 2021/101



# Ist-Zustand



- Problemstellung :
- Keine Oberflächenentwässerung
- Keine mechanisch feste Oberfläche
- Daraus folgt :
- Das Oberflächenwasser bleibt zu lange auf der Straßenoberfläche stehen.
- Die entstehenden Wasserpfützen werden durch KFZ-Verkehr „ausgepumpt“ und dadurch soweit vertieft, dass regelmäßig Schlaglöcher entstehen. Die Verkehrssicherheit ist somit häufig nicht gegeben.
- Gegenmaßnahmen zur Zeit :
- Erhöhter Unterhalt durch den Bauhof, wobei die Halbwertszeit der Reparatur je nach Witterung nur 2 Wochen beträgt.