


Zustand Schmutzwasserkanal

- Bei der Untersuchung der Leitung wurden Undichtigkeiten, Fehlanlüsse und Beschädigungen festgestellt.

Pos: 2; Oberflächenschaden, fehlende Wand-mechanisch



Zustand Regenwasserkanal

- Regenwasser
- Die ca. 50 m lange Leitung konnte von den Schächten nur jeweils ca. 5,50 m untersucht werden. Danach konnte die Kamera nicht weiterfahren. In den untersuchten Bereichen wurden Versackungen / verschobene Verbindungen und Undichtigkeiten festgestellt

