


Fotodokumentation

Brücke

Hohe Horst

Lageplan





Südwestansicht:

Es ist deutlich zu erkennen, dass das Geländer nicht mehr verkehrssicher ist.



Nordostansicht



Blickrichtung zur Straße Hohe Horst
Belag ist nicht verkehrssicher



Geländerschaden am hintern Holm zu erkennen.

Das ganze Gelände ist instabil und muss dringend überholt und instand gesetzt bzw. erneuert werden.



Starke Verrottung an den Handläufen des Geländers



Belag

Der Belag der Brücke wurde in den letzten Jahren mehrfach instand gesetzt.

Es ist deutlich zu erkennen, dass dies kein verkehrssicherer Zustand ist.

Hier muss dringend ein neuer Belag verlegt werden.



Detail: Bohlenbelag



Leichte Querschnittreduzierung am Hauptträger



Beginnende Verrottung an den Ständern



Detail eines angerotteten Ständers



Durchlass in Höhe der Falknerei an
der Straße Im Göhlen



Detail
Durchlass