

# Inwertsetzung Denkmalsplatz

Anlage 1 zu Vorlage 2006/143

Grundlage:

Vorentwurf von Angeis & Partner vom Dezember 2004

Nr.	Maßnahme	Baukosten	2005	2006	2007	2008	Anmerkung
	Entfernen der Fahrbahnmarkierungen und das gesamte Pflaster aufnehmen und neu verlegen	35.000 EUR			35.000 EUR		
1	Pflanzung der Linde und Reduzierung des Pflanzbeetes	4.000 EUR		4.000 EUR			
2	Spernung des Platzes für den "normalen" Verkehr	2.000 EUR			2.000 EUR		Erst nach Herstellung des Waldparkplatzes
3	Neugestaltung der Platzbeleuchtung mit höherer Platzbeleuchtung und niedrigerer Beleuchtung rund ums Denkmal	21.500 EUR			21.500 EUR		
4	Pflasterung des gesamten Platzes mit Torbrandklinkern	28.000 EUR				28.000 EUR	Nicht erforderlich
5	Entfernung des umlaufenden Betonhochbordes und Ersatz durch Klinkerpflasterung	1.100 EUR		1.100 EUR			Nicht erforderlich
6	Ersatz der fehlenden Linden am Friedhofsweg	8.000 EUR		8.000 EUR			
7	Umgestaltung der Grünlage am Denkmal	5.000 EUR		5.000 EUR			
8	Entfernung der vorhandenen Nadelgehölze und der Büsche zur Freistellung der Fassaden der Gebäude	3.000 EUR				3.000 EUR	
9	Ersatz der Grundstückeinfriedigung an der Südseite als Metallzaun oder als Hecke	5.000 EUR			5.000 EUR		
10	Restaurierung der Zaunes entlang des Pastorengartens	10.000 EUR	X				
11							

Kosten:

122.600 EUR

18.100 EUR

63.500 EUR

31.000 EUR

Alternativ:

17.000 EUR -61.500 EUR