


Ersterschließung Kösliner Straße Vorlage-Nr. 2021/101



Lage der Straße



Istzustand



Istzustand



- Keine Oberflächenentwässerung
- Keine mechanisch feste Oberfläche

Daraus folgt :


- Das Oberflächenwasser bleibt zu lange auf der Straßenoberfläche stehen.
- Die entstehenden Wasserpfützen werden durch KFZ-Verkehr „ausgepumpt“ und dadurch soweit vertieft, dass regelmäßig Schlaglöcher entstehen.

Gegenmaßnahmen zur Zeit :

- Erhöhter Unterhalt durch den Bauhof, aber nur kurze Halbwertszeit der Reparaturen!

Zustand Schmutzwasserkanal


Bei der Untersuchung der Leitung wurden Undichtigkeiten, Fehlanlüsse und Beschädigungen festgestellt.




Zustand Regenwasserkanal

Regenwasser


- Die ca. 50 m lange Leitung konnte von den Schächten nur jeweils ca. 5,50 m untersucht werden. Danach konnte die Kamera nicht weiterfahren. In den untersuchten Bereichen wurden Versackungen / verschobene Verbindungen und Undichtigkeiten festgestellt






Oberflächengestaltung

Variante 2 Entwässerungsrinne über den Fahrbahnrand




Regelquerschnitt Kösliner Straße Variante 2




Oberflächengestaltung

Variante 1 Mittige Entwässerungsrinne





Regelquerschnitt Kösliner Straße Variante 1



Vorschlag Variante 1

Baukostenschätzung 195.000 €

Regelquerschnitt Kösliner Straße Variante 1



Beschlussvorschlag:

Die Kösliner Straße wird im Zuge der Ersterschließung gemäß der Variante 1 ausgebaut und erhält eine Pflasterung, Mittelentwässerung und drei Beleuchtungsmasten für die Straßenbeleuchtung.

Für die Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2022 werden die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 195.000 Euro eingeplant.