

Schulen der Gemeinde Rastede

Bestandsaufnahmen und Ermittlung des Sanierungsbedarfs Stand 04/2014

Inhaltsverzeichnis:

KGS Wilhelmstraße	3 - 26
KGS/GS Feldbreite	27 - 47
GS Leuchtenburg	48 - 54
GS Loy	55 - 63
GS Hahn-Lehmden	64 - 68
GS Kleibrok	69 - 75
GS Wahnbek	76 - 90
Schule Am Voßbarg	91 - 103

KGS Schülertoiletten Renovierungsarbeiten erforderlich Austausch der Sanitä Verfliesung, Trennwä Decken sowie Aufwe Treppensituation durch Neuverfugung der Klii und Reinigung bzw. Alternative mit Ein Beschluss/GB2? ca. 250.000, e Alternative mit Ein Beschluss/GB2? Klinkerwände. Veränteingangssituation mit der Cafeteria und der gewünscht KGS Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung der Klas von 2008 bis 2010. Avon: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten. Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneud Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erneu WF-Bereichs	irohiekte
Wilhelmstrasse, UG Vorschlag: 2018 erforderlich Verfliesung, Trennwä Decken sowie Aufwe Treppensituation durd Neuverfugung der Kliu und Reinigung bzw. A Klinkerwände. Veränseschluss/GB2? Ca. 250.000, e KIlinkerwände. Veränseingangssituation mit der Cafeteria und der gewünscht KGS Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung der Klasten von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneut Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erneut WF-Bereichs	robjekte
Vorschlag: 2018 ca. 100.000, € Alternative mit Ein gangsveränderung pol. Klinkerwände. Veränder Lingangssituation mit der Cafeteria und der gewünscht KGS Wilhelmstrasse, EG Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Renovierung der Klasvon 2008 bis 2010. Avon: Heizkörper mit Zder Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erneuw F-Bereichs	•
Vorschlag: 2018 Ca. 100.000, € Alternative mit Ein gangsveränderung pol. Beschluss/GB2? Ca. 250.000, e Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Wilhelmstrasse, EG Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Renovierung der Klast von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erneue WF-Bereichs	
Ca. 100.000, € Alternative mit Eingangsveränderung pol. Beschluss/GB2? Ca. 250.000, e Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung der Klaster von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten. Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erneue WF-Bereichs	•
Alternative mit Eingangsveränderung pol. Beschluss/GB2? ca. 250.000, e Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
Alternative mit Ein Beschluss/GB2? ca. 250.000, e Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs Klinkerwände. Veränt Eingangssituation mit der Cafeteria und der Gewünscht Renovierung der Klas von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten. Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
Eingangssituation mit der Cafeteria und der gewünscht KGS Wilhelmstrasse, EG Raum 108 bis 112 einschl. Flur 107 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Treppengeländers gewünscht Eingangssituation mit der Cafeteria und der Glassen und Erneue Treppengeländers gewünscht Renovierung der Klassen von 2008 bis 2010. Avon: Heizkörper mit Zinger der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten. Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers gewünscht	
Ca. 250.000, e KGS Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung der Klas von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers ger Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	_
KGS Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten Renovierungsarbeiten Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung der Klastvon 2008 bis 2010. Avon: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Renovierung in 2009. Renovierung der Klastvon 2008 bis 2010. Avon: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Renovierung in 2009. Renovierung in 2009. Renovierung in 2009.	_
KGS Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung der Klast von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
Wilhelmstrasse, EG Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierungsarbeiten erforderlich Von 2008 bis 2010. A von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten: Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich Renovierung in 2009. RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
von: Heizkörper mit Z der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	senräume
der Hk-Nischen, Einb Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	ustausch
Akustikdecken mit ne Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	'umauern
Beleuchtung, Bodenb Malerarbeiten Treppenraum 105 keine Renovierung in 2009. Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
Treppenraum 105 keine Renovierung in 2009. Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
Treppenraum 105 keine Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	elags- und
Renovierungsarbeiten erforderlich RS-Türen und Erneue Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	Einhau van
Treppengeländers ge Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	
Vorschrift sowie Erne WF-Bereichs	•
WF-Bereichs	
	sucruing des
Raum 101-104 Renovierungsarbeiten Renovierung erforder	rlich von:
erforderlich Heizkörper mit Zuma	
Nischen, Einbau neue	er
Vorschlag: 2016 Akustikdecken ohne	neue
ca. 80.000, bis 100.000, € Beleuchtung, Bodenb	elags- und
Maierarbeiten	
Verwaltungstrakt 141-143 Renovierung erforder	
Renovierungsarbeiten erforderlich Austausch der Innenv	
gegen Schallschutzw	•
Austausch der Fenst	,
Vorschlag: 2017 Einbau neuer Akustik	•
ca. 50.000, € ohne neue Beleuchtu	···9·
Malerarbeiten:	
Vanualtungetrakt WC Aplagen Lehrer 140.1 Austauseh der Sanitä	robjekte.
Vorschlag: 2017 Verwaltungstrakt WC-Alliagen Leiner 140.1- Austausch der Samta Verfliesung, Trennwä	•
ca. 50.000, € Decken	•
Vorschlag: 2016 Verwaltungstrakt 147-151 Schallschutzmaßnahr	men
Renovierungsarbeiten erforderlich gewünscht, Umbau F	Raum 152

Vorschlag: 2019	Raum 156-157 keine Renovierungsarbeiten	
ca. 30.000, €	erforderlich	
	Raum 158-159 Renovierungsarbeiten	Bodenbelag erneuern,
	erforderlich	Wandfliesenspiegel entfernen,
		Anstricharbeiten
	Raum 168 keine Renovierungsarbeiten	
	erforderlich	
Vorschlag: 2015	Raum 161,162 Renovierungsarbeiten	Anstricharbeiten Wände und
ca. 10.000, €	erforderlich	Heizkörper
Vorschlag: 2015	Flure 150,155,176 Renovierungsarbeiten	Anstricharbeiten Wände
ca. 5.000, €	erforderlich	(Holzsockel)
Vorschlag: 2016	Werkraum 165 Renovierungsarbeiten	Anstricharbeiten Wände und
ca. 7.000, €	erforderlich	Deckenplatten
·		spritzen/austauschen, 1
		Heizkörper zus. erforderlich
Vorschlag: 2016	Werkraum 166 Renovierungsarbeiten	Anstricharbeiten Wände und
ca. 5.000, €	erforderlich	Deckenplatten
		spritzen/austauschen
Energetische	Restl. Werk- und Musikräume	Austausch der ges.
Sanierung 2015	Renovierungsarbeiten erforderlich	Fensterfassade im musisch-
ca. 450.000, €(+20		techn. Bereich
Verschlegt 2019	Forum 137 Renovierungsarbeiten erforderlich	Erneuerung des Bodenbelags
Vorschlag: 2018	mman mit Sahülartailattan UC)	(Schäden durch Leckstellen in
ca. 50.000, €(2usa	mmen mit Schülertoiletten UG)	den Heizungsrohren)
2014!	Cafeteria Renovierungsarbeiten erforderlich	Erneuerung des Bodenbelags
	Naturwissenschaftliche Räume 124-127	Fassade Thoradestr. ist bereits
	Renovierungsarbeiten erforderlich	ausgetauscht, Austausch von:
		Heizkörpern, Einbau neuer
		Akustikdecken ohne neue
		Beleuchtung, Einbau neue
		Lüftungsanlage, Bodenbelags-
		und Malerarbeiten
	Naturwissenschaftliche Räume 128-134 keine	
	Renovierungsarbeiten erforderlich	
	Hörsaal 136 keine Renovierungsarbeiten	
	erforderlich, Sanierung erfolgte 2009	
	Klassenräume 190-194 sind 2011 saniert	
	worden	
Vorschlag: 2019	Flur 118 Renovierungsarbeiten erforderlich	Austausch der ges.
_	rgetische Sanierung – neu)	Fensterfassade sowie der
		Heizkörper
Vorschlag: 2015	Aula 114 Renovierungsarbeiten erforderlich	Sanierung des Foliendaches -
ca. 40.000, €(sh. a	uch Energiekonzept!)	Randbereiche lösen sich bereits
1	 	

KGS	Raum 208 einschl. Flur 207 keine	
Wilhelmstrasse, 1.OG	Renovierungsarbeiten erforderlich	
	Raum 2001 Renovierungsarbeiten	Austausch der ges.
	erforderlich	Fensterfassade
Vorschlag: 2017	Raum 209 bis 212 Renovierung erforderlich	Austausch von: Heizkörper mit
ca. 80.000, €		Zumauern der Hk-Nischen,
·		Einbau neuer Akustikdecken
		ohne neue Beleuchtung,
		Bodenbelags- und
		Malerarbeiten
Vorschlag: 2017	Flur 207.1 Renovierungsarbeiten erforderlich	Treppengeländer erneuern
ca. 5.000, €	Treppenraum 206 Renovierung in 2009	Einbau von RS-Türen und
		Erneuerung des
		Treppengeländers gem. GUV-
		Vorschrift
Vorschlag: 2018	Raum 201-204 Renovierungsarbeiten	Renovierung erforderlich von:
ca. 80.000, €	erforderlich	Heizkörper mit Zumauern der Hk-
		Nischen, Einbau neuer
		Akustikdecken ohne neue
		Beleuchtung, Bodenbelags- und
		Malerarbeiten
	Lehrerzimmer/Lehrerclub keine	wurde 2013 einschl. neuer
	Renovierungsarbeiten erforderlich	Toiletten saniert
Vorschlag: 2016	Raum 243 Renovierungsarbeiten erforderlich	Renovierung erforderlich von:
ca. 10.000, €		Austausch der Heizkörper,
		Austausch der Fenster,
		Bodenbelags- und
	D 040 004 '' 5' 000	Malerarbeiten
	Raum 240-231 mit Flur 238	Renovierung erforderlich von: Austausch der Innenwände
Vanaaldan 0040 (in	Renovierungsarbeiten erforderlich	
•	Rahmen Energiekonzept!)	gegen Schallschutzwände,
ca. 300.000, € Problem:		Austausch der Fenster,
	6 M Commorforion ov Aufteilung	Austausch der Heizkörper mit
auf mehrere Jahre!	6 W Sommerferien, ev. Aufteilung	Einbau neuer Akustikdecken
aui illelilele Jaille:		ohne neue Beleuchtung,
		Bodenbelags- und
		Malerarbeiten Renovierung erforderlich von:
2014!	Klassenräume 290-294 einschl. Flur	
	Renovierungsarbeiten erforderlich	Austausch der Heizkörper mit Einbau neuer Akustikdecken
		ohne neue Beleuchtung,
		Bodenbelags- und
		Malerarbeiten

 	+	1
	Raum 224-227 mit Flur 223 keine	Renoviert in 2013
	Renovierungsarbeiten erforderlich	
Vorschlag: 2017	Mediathek Renovierungsarbeiten erforderlich	Austausch der ges.
Energiekonzept!		Fensterfassade
2014!	Räume 219-221 Renovierungsarbeiten	Renovierung erforderlich von:
	erforderlich	Austausch der Heizkörper,
		Austausch der Fenster,
		Bodenbelags- und
		Malerarbeitenarbeiten
	Flur 218 Renovierungsarbeiten erforderlich	Austausch der ges.
Vorschlag: 2019 (m	it Flur 118 EG)	Fensterfassade sowie der
ca. 15.000, €	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Heizkörper, Einbau neuer
, , ,		Akustikdecken ohne neue
		Beleuchtung
2014/0215	Treppenhaus 222 Renovierungsarbeiten	Austausch der ges.
	erforderlich	Fensterfassade
KGS	Daving 202 206 weit Elvis 202 kains	Panariant in 2012
	Raum 303-306 mit Flur 302 keine	Renoviert in 2013
Wilhelmstrasse,	Renovierungsarbeiten erforderlich	
2.0G		
2014/2015	Treppenhaus 301 Renovierungsarbeiten	Austausch der ges.
2017/2010	erforderlich	Fensterfassade

Maßnahmenhandbuch mit Zeitachse (Auszug Energiekonzept)

Jahr	Liegenschaft	Maßnahme	Schätzkosten	Ergänzungen/Hinweise
2014	KGS Wilhelmstraße	BA III - 3 Akustikdecken, Elt-, Heizungs- und Sanitärinstallationen, Wände u. Fußböden im EG (Gebäudetrakt Thoradestraße)	220.000,00 €	Kosten hinsichtlich erforderlicher Lüftungstechnik gestiegen.
2014	KGS Wilhelmstraße	Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetrakt Südwest (BA V)	75.000,00€	Muss vorgezogen werden, da der Dachrand reißt! Gefahr von Leckstellen!
2014	KGS Wilhelmstr./HM	Heizungsanlage	6.000,00€	
2015	KGS Wilhelmstraße	Sanierung der Fassade eingeschossiger Bereich	375.000,00€	
2015	KGS Wilhelmstraße	Sonnenschutzanlagen	50.000,00€	
2015	KGS/Aula	Sanierung Flachdach einschließlich energetischer Dämmung	40.000,00 €	
	KGS Wilhelmstraße	Sanierung der Fassade zweigeschossiger Gebäudeteil	275.000,00 €	
2016	KGS Wilhelmstraße	Sonnenschutzanlagen	50.000,00 €	
l				


Naturwissenschaften-Erneuerung Arbeitspl. R. 124-127

KGS Wilhelmstraße Investitionen Planungsjahr 2014 2015 2016 Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. SW 75.000,00 € Energetische Sanierung Fassaden 1-gesch. einschl. Sonnenschutz 375.000,00 € Energetische Sanierung Sonnenschutz 50.000,00€ Energetische Sanierung Sonnenschutz 50.000,--€ Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula 40.000,00 € Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr., Erdgeschoss 220.000,00 € Neuanschaffung Beschilderung (Orientierungssystem) 4.000,00 € 5.000,00€ Einrichtung Kompostlagerplatz Behindertengerechte Umbauarbeiten (Inklusion) 10.000,00€


50.000,00 €




KGS Wilhelmstraße/Erdgeschoss



KGS Wilhelmstraße/Obergeschosse



KGS Wilhelmstraße/Kellergeschoss





Raum 112







Raum 101

Raum 103



Raum 168/PC-Raum



Raum 104





Raum 156/Küche



Raum 157/Küche











Raum 159/Lernwerkstatt


Raum 161/Kunst







Raum 162/Kunst



Raum 164/Technik





Flur/EG (vorne)

Raum 181/Musik



Raum 166/Kunst



Raum 173/Textil






Raum 165/Kunst
















Raum 191

Raum 136/Hörsaal





Raum 128
Naturwissenschaften -Sammlung





Raum 133

Raum 127





Flur OG











Raum 293


Flure OG





Lehrerzimmer (Teil)







Raum 211





Raum 208






Raum 201/PC-Raum















Raum 243 Sozialwissenschaften



Raum 242



Flur OG





Raum 241ff

Raum 241ff







Aula/Ausgänge









1100/001		
GS Feldbreite, EG	Klassenraum 1-5 keine Renovierung erforderlich	
Vorschlag: 2020 ca. 50.000, €	WC-Bereich Renovierung erforderlich	Austausch von: Heizkörper, Sanitärobjekte, neue Verfliesung, neue Beleuchtung, Malerarbeiten
KGS Feldbreite, EG Vorschlag: 2016 ca. 10.000, €	Flur für Klassenräume 16-20 Renovierung erforderlich	Elektroverteilung brandschotten/Wandbekleidunge n erneuern. Putzmittelschrank sanieren. Beleuchtung erneuern. Erneuerung der Klassenraumtüren R16+20.
Vorschlag: 2016 ca. 20.000, €	Klassenraum 16 Renovierung erforderlich	Austausch von: Heizkörper mit Zumauern der Hk-Nischen, Einbau neuer Akustikdecken mit neuer Beleuchtung, Bodenbelags- und Malerarbeiten
	Klassenraum 17-20 keine Renovierung erforderlich	Renoviert 2006
Vorschlag: 2017 ca. 10.000, €	Treppenhaus (beim Hausmeisterbüro) Renovierung erforderlich	Treppengeländer erneuern
Vorschlag: 2015 ca. 40.000, €	Klassenraum 14+15 Renovierung erforderlich	Austausch von: Heizkörper mit Zumauern der Hk-Nischen, Einbau neuer Akustikdecken mit neuer Beleuchtung, Malerarbeiten Bodenbelag ist neu. R14 Verleidung der alten Ziehharmonikatür.
Raum 11 = 2014 Vorschlag: 2015 Rä ca. 40.000, €	Klassenraum 11-13 Renovierung erforderlich ume 12+13	Austausch von: Heizkörper mit Zumauern der Hk-Nischen, Einbau neuer Akustikdecken mit neuer Beleuchtung, Bodenbelags- und Malerarbeiten
Vorschlag: 2017 ca. 12.000, €	Flur für Klassenräume 11-15 Renovierung erforderlich	Beleuchtung und Heizkörper erneuern.
Vorschlag: 2019 ca. 7.500, €	Treppenhaus (Turmuhr) Renovierung erforderlich	Treppengeländer erneuern
Vorschlag: 2018 ca. 5.000, €	Klassenräume W1+2 Werken Renovierung erforderlich	Beleuchtung erneuern.

1100,001	0.00.01.01.0	
Vorschlag: 2020 Kosten müssen no	WC-Bereich bei den Werkräumen Renovierung erforderlich ch ermittelt werden!	Austausch von: Heizkörper mit Zumauern der Hk-Nische, Austausch der Sanitärobjekte, neue Verfliesung, neue
		Beleuchtung, Malerarbeiten
	Klassenraum 45+46 mit Flur keine	
	Renovierung erforderlich	
	Containerklassen keine Renovierung erforderlich	
	Klassenraum 43+44 mit Flur keine	
	Renovierung erforderlich	
	Schülertoiletten Foyer mit BehWC keine Renovierung erforderlich	Renoviert 2013
Vorschlag: 2016	Foyer Renovierung erforderlich	Linoleumbelag durch Sandeintrag
ca. 30.000, €(Flie	sen!)	stark in Mitleidenschaft gezogen
KGS Feldbreite, OG		Austausch von: Heizkörper mit
Vorschlag: 2018	erforderlich	Zumauern der Hk-Nischen, neue
ca. 12.000, €		Beleuchtung,
•	14 D	Malerarbeiten
Vorschlag: 2020	Klassenraum 41 Renovierung erforderlich	Austausch der Beleuchtung,
<u>ca. 8.000, €</u>	Klassenraum 23 Renovierung erforderlich	Bodenbelagsarbeiten Einbau neuer Akustikdecken mit
Vorschlag: 2018 ca. 15.000, €	Riassemaum 25 Renoviering enordemen	neuer Beleuchtung.
Ca. 15.000, €	Klassenraum 21-25 keine Renovierung	neder beledchlung.
	erforderlich	
Vorschlag: 2017	Lehrerzimmer 35 Renovierung erforderlich	Erneuerung Sonnenschutzrollos
ca. 5.000, €	WC-Bereich D+H Renovierung erforderlich	Austausch von: Heizkörper,
2014		Sanitärobjekte, neue Verfliesung
2014		neue Beleuchtung,
		Malerarbeiten
	Raum 31 keine Renovierung erforderlich	
	Raum 32-39a keine Renovierung erforderlich	Umbau Ganztagsschule
	Klassenraum 26,27 und 29 keine Renovierung erforderlich	
Vorschlag: 2018	Klassenraum 30 und 30B Renovierung	Bodenbelags- und
ca. 10.000, €	erforderlich	Malerarbeiten:
2014/2015	Flur für Klassenräume 26-30 Renovierung erforderlich	Bodenbelagsarbeiten
Vorschlag: 2015	Treppenhaus (bei Klasse 30) Renovierung	Treppengeländer erneuern und
ca. 5.000, €	erforderlich	Bodenbelagsarbeiten
GS Feldbreite, OG	Klassenraum 6-10 keine Renovierung	Renoviert 2012
	erforderlich	28

Mehrzweckhalle	Duschbereich der Hallen 1,2 und 3	Erneuerung von 25 Stck.		
Feldbreite	Renovierung erforderlich	Duscharmaturen und 11		
2014		Wasserhähnen einschl.		
2014		Installation gem.		
		Trinkwasserverordnung		
2014	Duschbereich der Hallen 4,5 und 6	Erneuerung von 24 Stck.		
2014	Renovierung erforderlich	Duscharmaturen		
TH Feldbreite	keine Renovierung erforderlich	Fertig gestellt in 2010		

Maßnahmenhandbuch mit Zeitachse (Auszug Energiekonzept)

Jahr	Liegenschaft	Maßnahme	Schätzkosten	Ergänzungen/Hinweise
2015	KGS Feldbreite	Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung	70.000,00€	
2015	GS Feldbreite	Energ. Sanierung Fassade Verwaltung OG Schulhofseite	35.000,00€	(neu) Finanzhaushalt
2016	Schule Feldbreite	Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung GS	97.000,00€	Verschoben aus 2015!


Die Amokalarmierung für die KGS und die GS Feldbreite ist beauftragt, Einbau voraussichtlich in den Sommerferien 2014!

Fallschutz Seilgerät (Schulhof vorne)


KGS Feldbreite (Seite 2)			
Unterhaltung der baulichen Anlagen	2013	2014	
Erneuerung Bodenbelag Flur OG West		7.500,00 €	
Erneuerung Türen Räume 13, 16, 26a		2.000,00 €	
Malerarbeiten Treppenhaus Verwaltung		5.000,00€	
Renovierung Klassenraum 11		20.000,00 €	
Sanierung Lehrertoiletten		34.000,00 €	
	,		
KGS Feldbreite			
Investitionen			
Planungsjahr	2014	2015	2016
Energetische Sanierung Fassaden/Stahlbetonstützen		70.000,00 €	
Einbau Aufzug (Inklusion)		200.000,00 €	
Beschaffung Kleintraktor f. Pflegearbeiten		15.000,00 €	

Grundschule Feldbreite			
Investitionen			
Planungsjahr	2014	2015	2016
Neuanschaffung Kombigerät	20.000,00 €		
Pflasterung zum Kunststofffeld	4.200,00 €		
Sonnenschutzanlagen Verwaltungsräume			15.000,00 €
Energetische Sanierung Fassade Verwaltung OG		35.000,00 €	
Energ. Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen			97.000,00 €


6.000,00 €



KGS/GS Feldbreite Erdgeschoss



KGS/GS Feldbreite - Obergeschoss



Treppenhaus zum Lehrerzimmer











Raum 16



Raum 16/KGS Feldbreite





Raum 17 KGS Feldbreite NTW





KGS Feldbreite Flur (EG) und Treppenhaus



Raum 14/KGS Feldbreite









Flur (EG)/Treppenhaus KGS Feldbreite

Raum 42





Ungenutztes Bad

(Turmeingang)

Raum 45



Flur - Außenklassen



Raum 41a



Raum 41



Flur OG KGS Feldbreite



Raum 21



Raum 23





Raum 26



Treppenhaus NTW





Raum 30



Raum 40



Herrentoilette





Herrentoilette







Damentoiletten





Räume 32-35 Sekretariat/Lehrerzimmer















Behinderten WC KGS Feldbreite



Treppenhaus / Flur OG GS Feldbreite







Raum 6 OG GS Feldbreite



GS Feldbreite/Flur EG



Raum 1 (EG)



Schülertoiletten GS Feldbreite









Forum/Mensa KGS Feldbreite







Mehrzweckhalle





Mehrzweckhalle Dusch- und Umkleideräume













GS Leuchtenburg

Liegenschaft	Zustandsbeschreibung der Räume	Bemerkung

GS Leuchtenburg, EG 2014!	Flur Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken ohne neue Beleuchtung.
	WC-Bereich keine Renovierung erforderlich	
	Klassenräume, Lehrerzimmer und Flure keine Renovierung erforderlich	
	Allgemeinzustand Renovierung erforderlich	Dacheindeckung mit Dämmung.
	idung des FB Schulen erforderlich! a nach Ausführung!	Sanierung ehem. Toilettentrakt oder Abriss. Verfugung und Dachattika erneuern.
Vorschlag: 2015 ca. 10.000, €	Fahrradstand Renovierung erforderlich	Dacheindeckung und Anstrich erneuern.

Energiekonzept und Maßnahmenhandbuch

Jahr	Liegenschaft	Maßnahme	Schätzkosten	Ergänzungen/Hinweise
2015	GS Leuchtenburg	Energetische Sanierung Dach incl. Neueindeckung	100.000,00€	+10% Preissteigerung!
	Gesamtvolumen:		100.000,00€	

Grundschule Leuchtenburg


Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude (auch			
energetische Sanierung)		100.000,00 €	
Ersatz Kombigerät	5.500,00 €		
Zaunanlage zur Schoolstraat			20.000,00 €

GS Leuchtenburg



GS Leuchtenburg



Flure Altbau





Lehrerzimmer und Sekretariat





Klassenräume Altbau











Mehrzweckraum/EDV






WC-Bereich







Anbau





Abgängiger Anbau







GS Loy

GS Loy, EG	Pausenhalle Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken mit
Vorschlag: 2019 ca.	20.000, €	neuer Beleuchtung.
	WC-/Dusch- und Umkleidenbereich keine	_
	Renovierung erforderlich	
	Sportraum Renovierung erforderlich	Erneuerung Gymnastikboden mit neuer Spielfeldmarkierung. Evtl.
Vorschlag: 2019 ca. erforderlich!	150.000, €Nähere Prüfungen	Austausch der Lüftungsanlage wenn die Holz-Deckenverkleidung mit Beleuchtung ausgetauscht wird.
	Klassenräume, Lehrerzimmer und Flure keine Renovierung erforderlich	
GS Loy, Keller	Heizungsraum Renovierung erforderlich	Kellerboden hat Risse durch die Wasser eindringt. Verpressung der Risse.
GS Loy, OG	Verwaltung und Klassenraum keine Renovierung erforderlich	
Vorschlag: 2018 ca. 20.000, €	ehem. Jugendraum Renovierung erforderlich	Erneuerung der hölzernen Decken- und Wandverkleidungen sowie der Dachflächenfenster und der Beleuchtung


Grundschule Loy


Investitionen			
Planungsjahr	2014	2015	2016
Reckanlage		3.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Turm (Spielgerät)	6.000,00 €		
Einbau Behindertentoilette		30.000.00 €	

GS Loy



GS Loy







Flur/Eingangsbereich





Mehrzweckhalle



Sanitäranlagen











Klasse 2 / EG



Ehemaliger Raum Jungendpflege / OG



Klasse 4 / EG








Lehrerzimmer / EG





Klassenraum OG







OG



Computerraum / Betreuung OG







Liegenschaft

Planungsjahr

Beschaffung Rasentraktor/Aufsitzmäher

Schulhofskonzept/Sanierung Asphaltflächen

GS Lehmden, EG	Foyer Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken
Vorschlag: 2020	ca. 15.000, €	ohne neue Beleuchtung
GS Lehmden, OG	Abstellraum Renovierung erforderlich	Bodenbelagsarbeiten
2014!		
		Alle anderen Räume und Flure sind in den letzten Jahren saniert worden
Grundschule Hahi	n-Lehmden	
Investitionen		

2014

Zustandsbeschreibung der Räume Bemerkung

Aktuell keine Sanierungsarbeiten erforderlich!

Der Schulhof wird in die Fortschreibung des Schulhofskonzeptes aufgenommen!






2016

2015


4.000,00 €




Erdgeschoss



Obergeschoss



Kellergeschoss



GS Kleibrok

Liegenschaft	Zustandsbeschreibung der Räume	Bemerkung
Liogonioonan	Lucianacoccinicioang aci maanic	Demend

GS Kleibrok	Flur an Klasse 1 und 3 Renovierung		Einbau neuer Akustikdecken mit	
Vorschlag: 2019	erforderlich ca. 5.000, €		neuer Beleuchtung	
Vorschlag: 2019	Flur und Klasse 5 und 6 Renovierung erforderlich ca. 5.000, €		Einbau neuer Akustikdecken	
	Klassen 16,17 und 20 Renovierung erforderlich		Renovierung erforderlich von: Austausch der Fensterfassade	
2014! Maßnahme	zurückstellen?		mit Sonnenschutz, Austausch der Heizkörper, Akustikdecken	
Prüfung im Zusa	nmenhang mit		einschl. Beleuchtung sind	
	g! Containerklassen			
I .	le Räume + Mensa + X!	Fensteroberlichter zum		
			Dachboden schließen,	
ca.: 600.000, €			Bodenbelags- und	
			Malerarbeitenarbeiten	
2014!	Flur an Klasse 16 bis 20 Reno erforderlich	vierung	Austausch der Rippenheizkörper	
			Alle anderen Räume und Flure	
			sind in den letzten Jahren saniert	
			worden	
SPH Kleibrok	Sanierung erforderlich!		Umfangreiche Maßnahmen eingeplant für 2015	

Auszug Energiekonzept und Maßnahmenhandbuch

Jahr	Liegenschaft	Maßnahme	Schätzkosten	Ergänzungen/Hinweise
2014	GS Kleibrok	Energetische Sanierung Fassade, Räume 16, 17, 20, Sonnenschutz, Heizkörper etc.	80.000,00€	
2015	Sporthalle Kleibrok	Einbau einer Deckenstrahlheizung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fenstersanierung, Hohlraumdämmung, energetische Sanierung der Decken incl. Beleuchtung	500.000,00 €	Verschoben aus 2014!

GS Kleibrok

Grundschule Kleibrok

Investitionen

Planungsjahr	2014	2015	2016
Energetische Sanierung Fassade Räume 16,17,20	80.000,00 €		
incl. Sonnenschutz, Heizkörper etc.			
Installation Amokalarmierung	20.000,00 €		



GS Kleibrok

Erdgeschoss



Flure





Schulküche/Essraum



Raum 5







Raum 16





Flur





Bücherei





Containerklassen



Liegenschaft	Zustandsbeschreibung der Räume	Bemerkung
ca. 15.000, €	Foyer Renovierung erforderlich ufnahme ins Energiekonzept!)	Austausch der Einscheibenfensterfront einschl. Haupteingangstür
Vorschlag: 2016 ca. 3.000, €	Flur Verwaltung Renovierung erforderlich	Austausch der Einscheibenfenster
Vorschlag: 2018 ca. 70.000, €	Klassen 1 bis 4 Renovierung erforderlich	Austausch der Heizkörper mit Schließen der Heizkörpernischen und Einbau einer Akustikdecke, Malerarbeiten an den Wänden und streichen der Türblätter
Vorschlag: 2019 ca. 8.000, €	Horträume 21 und 22 Renovierung erforderlich	Austausch der Heizkörper mit Schließen der Heizkörpernischen
Vorschlag: 2020 ca. 20.000, €	Textilraum Renovierung erforderlich	Austausch der Heizkörper mit Schließen der Heizkörpernischen und Einbau einer Akustikdecke, Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Vorschlag: 2017 ca. 10.000, €	Sekretariat und Schulleiterraum Renovierung erforderlich	Maler- und Bodenbelagsarbeiten
_	Raum 16 (Küche) und 17 Renovierung erforderlich erneuern? Klärung mit FB energetischer Sanierug 2015?	Austausch der Heizkörper mit Schließen der Heizkörpernischen und Einbau einer Akustikdecke, Maler- und Bodenbelagsarbeiten
	Raum 15 (Getränkeausgabe) Renovierung erforderlich	Austausch der Heizkörper mit Schließen der Heizkörpernischen, Maler- und Bodenbelagsarbeiten
Vorschlag: 2020 ca. 5.000, €	Vorbereitungsräume des Werkraums Renovierung erforderlich	Austausch der Einscheibenfenster
Vorschlag: 2020 ca. 40.000, €	Treppenhaus im Flachdachklassentrakt Renovierung erforderlich	Fensterfassade mit Türanlagen austauschen (noch einfachverglast)
Vorschlag: 2019 ca. 10.000, €	Flur im Flachdachklassentrakt Renovierung erforderlich	Fensterelemente austauschen (noch einfachverglast), Austausch der Garderobenleisten (Unfallgefahr)
Vorschlag: 2020 ca. 15.000, €	Klassen 26 bis 28 Renovierung erforderlich	Austausch der Heizkörper mit Schließen der Heizkörpernischen, Malerarbeiten

GS Wahnbek (OG)	Foyer Renovierung erforderlich	Einbau einer Akustikdecke
	Flur Renovierung erforderlich	Einbau einer Akustikdecke
	Lehrerzimmer, Klassen 7 und 8 sowie Aula	
	mit Nebenräumen keine Renovierung	
	erforderlich	
Vorschlag: 2019	Flur im Flachdachklassentrakt Renovierung	Fensterelemente austauschen
ca. 10.000, €	erforderlich	(noch einfachverglast),
		Austausch der
		Garderobenleisten (Unfallgefahr)
Vorschlag: 2017	Klassen 29 bis 31 Renovierung erforderlich	Austausch der Heizkörper mit
ca. 60.000, €		Schließen der Heizkörpernischen,
		Malerarbeiten (auch Decken)

Auszug Energiekonzept und Maßnahmenhandbuch

Jahr	Liegenschaft	Maßnahme	Schätzkosten	Ergänzungen/Hinweise
	GS Wahnbek	Energetische Sanierung Fassade		
2015		Ostseite 1-gesch. Gebäudetrakt	425 000 00 0	
		(Fensteraustausch,	125.000,00 €	
		Stahlbetonstützen dämmen etc.)		
2015	GS Wahnbek	Hohlraumdämmung GS	18.900,00€	
2015	GS Wahnbek	Sonnenschutz in Verbindung mit Hohlraumdämmung	43.400,00€	
2015	GS Wahnbek	Beleuchtungsanlage (Teilgebäude)	?	Ein Teil der Beleuchtung wurde bereits ersetzt, die Restkosten werden noch ermittelt.


Grundschule Wahnbek

Investitionen


Planungsjahr	2014	2015	2016
Bau Mülleinstellplatz	3.000,00 €		
Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-gesch. T.		125.000,00 €	
Einbau Sonnenschutzanlagen		43.400,00 €	
Energ. Sanierung der Stahlbetonstützen		58.800,00 €	
Hohlraumdämmung		18.900,00 €	
Sanierung Schulhof (Schulhofskonzept)	30.000,00 €		
Kletterturm (Spielgerät als Ersatzbeschaffung)	6.000,00 €		
Sitzecke Schulhof			30.000,00 €
Einbau Behindertenaufzug		200.000,00 €	
Einbau Behindertentoilette			30.000,00 €



Erdgeschoss



Obergeschoss



Eingangsbereich / Flure EG





Sekretariat/Vorbereitungsräume










Sekretariat





Werkraum / EG









Raum 17 / EG Betreuungsraum

Raum 16 EG / Küche









Raum 17 Getränkeausgabe



Seitenausgang kleiner Schulhof



Toiletten EG







Raum 26 / EG





Treppenhaus







Raum 30 / OG





Elternsprechzimmer EG



Raum 1 / EG




Raum 3 / EG



Bücherei / EG



Treppenhaus



Lehrerzimmer



Raum 7 / OG





Raum 9 – Aula (OG)



Flur Altbau (EG)





Spielkreis (EG)

Sporthalle







Liegenschaft	Zustandsbeschreibung der Räume Bemerkung
--------------	--


Schule Voßbarg, EG	Toilettentrakt keine Renovierung erforderlich	
Vorschlag: 2016 ca. 15.000, €	Foyer, Flur I-III und WFG Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken ohne Beleuchtung
Vorschlag: 2016 ca. 10.000, €	Essraum Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken ohne Beleuchtung, Bodenbelagsarbeiten
	Neubautrakt mit Aula keine Renovierung erforderlich	<u></u>
		Alle anderen Räume und Flure sind in den letzten Jahren saniert worden
Schule Voßbarg, 1. OG	Klassen 6 und 7 Renovierung erforderlich	Renovierung erforderlich von: Austausch der Heizkörper, Schließen der
Vorschlag: 2018 ca. 40.000, €		Heizkörpernieschen, Akustikdecken einschl. Beleuchtung, Bodenbelags- und Malerarbeiten
Vorschlag: 2019 ca. 10.000, €	Treppenhaus, Flur I und II Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken ohne Beleuchtung, Bodenbelagsarbeiten
Vorschlag: 2017 ca. 15.000, €	Flur an R 6 und 7 und Flur III Renovierung erforderlich	Einbau neuer Akustikdecken mit Beleuchtung
Vorschlag: 2017 ca. 25.000, €	Klassen 10 Renovierung erforderlich	Renovierung erforderlich von: Austausch der Heizkörper, Schließen der Heizkörpernieschen, Akustikdecken einschl. Beleuchtung, Bodenbelags- und Malerarbeiten
Vorschlag: 2019 ca. 60.000, €	Klassen 8, 9 und Chemieraum Renovierung erforderlich	Renovierung erforderlich von: Austausch der Heizkörper, Schließen der Heizkörpernieschen, Akustikdecken einschl. Beleuchtung, Bodenbelags- und Malerarbeiten


Schule Voßbarg,	Musikraum Renovierung erforderlich	Renovierung erforderlich von:
2. OG		Austausch der Heizkörper,
Vorschlag: 2019		Akustikdecken einschl.
ca. 20.000, €		Beleuchtung, Malerarbeiten
		Alle anderen Räume und Flure
		sind in den letzten Jahren
		saniert worden
00451		Fassadensanierung an Klasse
2015!		10 und 8 bis Chemieraum
		Renovierung gem.
		Energiekonzept erforderlich
		(Stahlbetonstützen dämmen
		und Sonnenschutz einbauen)
·		


Auszug Energiekonzept und Maßnahmenhandbuch

Jahr	Liegenschaft	Maßnahme	Schätzkosten	Ergänzungen/Hinweise
2015	Förderschule am Voßbarg	Energ. Sanierung Fassade mit Stahlbetonstützen	98.000,00€	Ursprünglich für 2014 vorgesehen.
2015	KIGA Voßbarg	Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen	42.000,00€	Verschoben aus 2014!
2015	KIGA Voßbarg	Erneuerung der Fenster Rückseite	25.000,00€	(neu) Alte Fenster sind abgängig, neue Fenster werden mit besseren U- Werten eingebaut.

Förderschule Voßbarg			
Investitionen			
Planungsjahr	2014	2015	2016
Beschaffung Kombigerät (groß)	22.000,00 €		
Rasenmäher	1.200,00 €		
Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen		98.000,00€	







Flur zum Lehrerzimmer



Flur zur Aula



Eingangsbereich



Aula



Flur EG



Raum 18 / EG



Schulküche





Speiseraum



Werkraum



Flur OG



Treppenhaus

Raum 6 / OG



Raum 20 / OG



Flur Neubau / OG



Raum 5 / OG



Raum 1 / OG





Raum 8 / OG






Raum 16 / Physik



Treppenhaus OG



Windfang EG



Musikraum OG



Raum 16 / Physik



Treppenhaus OG



Windfang EG



Musikraum OG



Flur KIGA



Eingang KIGA



Gymnastikraum



