

Brücke Zur Jade (Hohe Jade Brücke)



Fotodokumentation



Schadensbilder



Das Geländer ist stark korrodiert. Es muss demontiert und überarbeitet werden.

Das Geländer hat zur Zeit eine Höhe von 90 cm, nach neuesten Vorschriften muss es eine Höhe von 1,20 m haben.





Der Bohlenbelag der Fahrbahn weist große Aufbrüche auf. Er muss erneuert werden.





Die Fahrbahn im Hinterfüllbereich des westlichen Widerlagers ist abgesackt und weist Spurrinnen auf.


























Detailansicht

Der Trägerrost ist unter der Beschichtung korrodiert. Die Korrosion beginnt den Querschnitt zu schwächen




















Nutzung der Brücke:

Hauptsächlich wird diese Brücke vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt. Nach Recherche der Verwaltung wird die Brücke von Bürgern aus der Gemeinde Rastede und Jade gleichermaßen genutzt. Auch wurde von Radwanderern gesprochen, die diese Brücke nutzen. Die Brücke hat also eine Bedeutung für den örtlichen landwirtschaftlichen Verkehr. Sollte diese Brücke stillgelegt werden, so müssten die Anlieger erhebliche Umwege fahren, um an ihr Ziel zu gelangen.

Bei Gesprächen mit dem Entwässerungsverband Jade stellte sich heraus, dass die neue Konstruktionsunterkante der Brücke nicht mehr so hoch sein muss. Es kann die Höhe von der Brücke an der Kleibroker Straße angenommen werden (siehe Foto).



Höhenvergleich der Brücken



Brücke: Zur Jade Brücke: Kleibroker Straße