

Straßenbaumaßnahmen ab 2024 ff

Mängel
 Straßenbelag und Nebenanlage
 Hydraulische Überlastung Regenwasserkanal
 Undichtigkeit der Abwasserrohre
 Einsturzgefahr durch defekte Rohre

Straßenausbau einschließlich Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal

| Straße | Note | Ausbaulänge |
|--|------|-------------|
| An der Bleiche | 5 | 495 |
| Teilstück Peterstraße | 5 | 120 |
| Dietrich-Freels-Str. - An der Bleiche bis Hagendorffsbusch | 5 | 190 |
| Dietrich-Freels-Str. - An der Bleiche bis Anton-Günther-Str. | 5 | 335 |
| Havelstraße | 5 | 440 |
| Oderstraße | 5 | 125 |
| Wapelstraße | 5 | 270 |
| Berneweg | 5 | 185 |
| Emsstraße | 5 | 310 |
| Zum Haltepunkt | 5 | 65 |
| Am Hagendorffsbusch | 5 | 165 |
| Buschweg <i>Feldbreite-Bahnübergang</i> | 5 | 175 |
| Gartenstraße (<i>Teilstück 1</i>) | 5 | 160 |
| Feldbreite (<i>Esso-Südenderstraße</i>) | 5 | 451 |