

**Bilder von den Schulhöfen der Schulen
der
Gemeinde Rastede**



Bild 1 – KGS Wilhelmstraße



Blick auf den neuen „Menschenkicker“ (2010 durch die KGS beschafft)

Bild 2 – GS Feldbreite



Blick auf das Schulhofgelände der GS Feldbreite aus Richtung
Regenrückhaltebecken

Bild 3 – GS Feldbreite



Blick in Richtung Regenrückhaltebecken/VfL-Halle

Bild 4 – GS Hahn-Lehmden



Teerfläche mit Ausbesserungen

Bild 5 – GS Wahnbek



Schulhof der GS Wahnbek mit starken Beschädigungen der Teerfläche

Bild 6 – GS Wahnbek



Teerfläche im Bereich der Fahrradschuppen

Bild 7 – GS Wahnbek



Schulhofsgelände mit Zugang zur Sporthalle

Bild 8 – KGS Feldbreite




Einfahrt zum Schulhof

Bild 9 – KGS Feldbreite



Schäden am Teerbelag

Bild 10 – KGS Feldbreite



Schäden am Teerbelag

Bild 11 – KGS Feldbreite



Schulhofssituation während einer Pause