

RESIDENZORT ASTEDE



21.09.2015

Deckenprogramm 2016 & 2017






Straßenkataster



Bestimmung des Straßenzustandes

Spurrinnen (mm)	Allgemeine Unebenheiten [1 bis 5]	Einzel- /Netzrisse, Offene Nähte, Offene Pflasterungen in (%) [max-50%]	Oberflächen schäden (%) [max-50%]	Oberflächens chäden mit Ausbrüchen (1=ja / 0=nein)	Flickstellen (%) [max-50%]	Flickstellen aufgrund Grabung (1=ja / 0=nein)	Zustand Bord/Rinne unzureichend [R] (%) [max-100%]	Zustand Bord/Rinne unzureichend [L] (%) [max-100%]	Zustand der Berme (%) [max-100%]					
0	2	4,4	15	3	1	2	1	0,5	20	3	20	3	0	0
0	1	2,2					1	2	1	2	0	0		
0	0	3	6,6					2	1	2	1	2		
0	0	3	6						2		0	0		
0	0	3	6						2		0	0		
0	0	3	6						2		0	0		
0	0	2	4						2		0	0		
3	2	2,5	5						3		0	0		
4	2	3	6						0		50	6		
4	2	3	6						0		50	6		
0	0	2	4						0		10	2		
40	5	4	8						0		10	2		





Auswertung der Ergebnisse

Straßenzustandsbewertung	Bewertung in Schulnoten	Funktion der Straße	Punkte für "Funktion der Straße"	Zuschläge	Punkte für "Zuschläge"	Endbewertung
19,4	befriedigend	3	1,50	1	1,00	29,19
3,78	Sehr Gut	3	1,50	1	1,00	5,67
10,64	gut	1	1,0	1	1,00	10,64
14,84	gut	1	1,0	1	1,00	14,84
14,14	gut	1	1,0	1	1,00	14,14
17,64	befriedigend	1	1,0	1	1,00	17,64
6,86	gut	1	1,0	1	1,00	6,86
18,20	befriedigend	1	1,0	1	1,00	18,20



<u>Straßenzustandsbewertung (die zu erreichen- den Punkte)</u>	<u>Benotungssystem (Schulnoten)</u>
Weniger als 5 Punkte „<5“	Sehr gut
Weniger als 15 Punkte „<15“	Gut
Weniger als 20 Punkte „<20“	Befriedigend
Weniger als 30 Punkte „<30“	Ausreichend
Mehr als 30 Punkte „>30“	Mangelhaft

Geschätzte Kosten für das Deckenprogramm 2016 und 2017

Deckenprorammm 2016
500.000,00 €



Deckenprorammm 2017
500.000,00 €

Technische Grundbegriffe

Technische Grundbegriffe der geplanten Sanierungsverfahren

DOB: Doppelte Oberflächenbehandlung

OB: Oberflächenbehandlung

DSK: Dünne Asphaltschichten in Kaltbauweise

TD: Asphalttragdeckschicht

DN: Asphaltdecke

